

# FICHA TÉCNICA

# IMPRIMACIÓN EPOXI DE ADHERENCIA BICOMPONENTE

Imprimación epoxídico de 2 componentes de agarre para todo tipo de superficies.

#### **CARACTERÍSTICAS**

Este imprimación ofrece una excelente adherencia sobre el poliéster, aluminio y acero, así como una buena protección anticorrosiva. Sirve de base para los ciclos epoxídicos así como para el agarre de anti-incrustantes sobre cascos de poliésteres nuevos.

#### CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Mecanismo de curación:

Reacción química entre el componente A y B y evaporación del solvente.

Densidad:

1.45 (base) / 0.917 (endurecedor)

Punto de inflamación:

27.5°C

Extracto seco (en peso):

73% (base) / 38% (endurecedor)

Viscosidad:

125 +- 20 p A6V10 (base) / 63" +- 5 copa NF4 (endurecedor)

Especor de la película seca por capa:

Aspecto: ......Verde pastel mate

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre carenas nuevas de aluminio, acero: Hacer un enarenado del soporte, desempolvar bien y aplicar inmediatamente la imprimación PR20.

Sobre gelcoat nuevo: Hacer una limpieza con el desencerador DCR900, dejar secar y aplicar la imprimación.

#### PREPARACIÓN DE LA PINTURA

Bien homogeneizar la base y el endurecedor separadamente. A continuación mezclar, la base, endurecedor y diluyente. Dejar madurar la mezcla entre 15 y 20 minutos antés de usar.

Balance de la mezcla en volumen: Base: 65 / Endurecedor: 35 / Diluyente: 0 a 10

Diluyente para pistola, rodillo y brocha: Diluyente PR20

Tiempo de empleo útil de la mezcla en bote: Cerca de 8 horas a 20°C

#### **APPLICACIÓN**

Aplicar una capa de imprimación epoxídica **PR20** de 40 micrones (película seca). Dejar secar 6 horas mínimo, 20 horas máximo antés de aplicar la capa de fondo epoxídica **SC20**, o dejar secar 6 horas mínimo, 12 horas máximo antés de aplicar el anti-incrustante sobre el poliéster.

## **CARACTERÍSTICAS DE USO**

Herramienta de aplicación: Pistola, rodillo u brocha.

Para brocha y rodillo: Dilución de 5 %.

Para la pistola: Dilución de 5 a 10%.

Temperatura de uso: 10 a 30°C

Higrometría: < a 80%

Recuerde: La temperatura del soporte debe estar al menos de 3°C por encima del punto de rocio, con fin de evitar la formación de condensación.

Curado (a 20 °C):

20 horas mínimo para pinturas epoxídicas o poliuretanas (lijado suave necesario trás 20

horas).

Los tiempos anteriormente mencionados aumentan si la temperatura de uso y del soporte son inferiores a 21°C, al contrario disminuyen cuando la temperatura es superior a 21°C.

#### CARACTERÍSTICAS DEL PRIMARIO POLIMERIZADO

Resistencia al agua: ...... Excelente comportamiento

Adherencia ......Excelente

#### **EMBALAJE Y CONSERVACIÓN**

## **PRECAUCIONES DE EMPLEO**

Usar guantes, máscarillas respiratorias para solventes e indumentaria de protección.

Trabajar en un lugar bien ventilado. La acumulación de solventes puede encenderse al contacto del fuego o de una chispa.

# **HIGIENE Y SEGURIDAD**

Ver ficha de seguridad

Estas informaciones se refieren al estado actual de conocimiento que tenemos, y tienen como objetivo informarles sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Están comunicadas con objetividad pero no implican nuestra responsabilidad.

Estas informaciones pueden ser modificadas por nuestra empresa en cualquier momento.